

Višenamenski regulator temperature

ITC-1000F

Uputstvo za korišćenje

Verzija 1.0s



Odricanje od odgovornosti:

Netiks je uložio sve napore, da osigura da informacije sadržane u ovom dokumentu budu tačne i potpune; međutim, sadržaj ovog dokumenta podleže reviziji bez prethodne najave. Kontaktirajte "Inkbird" da biste bili sigurni da imate najnoviju verziju ovog dokumenta.

2. Specifikacija

Glavne karakteristike

- Može se odabratи prikaz Farenhajta ili Celzijusa;
- Lakše rukovanje;
- Prebacivanje izmeđу režima hlađenja i grejanja;
- Kontrolišite temperaturu podešavanjem podešene vrednosti temperature i vrednosti razlike;
- Kalibracija temperature;
- Zaštita od kašnjenja izlaza kontrole hlađenja;
- Alarm kada temperatura premašuje granicu ili kada je greška senzora;


Dimenzije za montažu

- Veličina prednjeg panela: 75 (D) * 34,5 (Š) mm
- Veličina za montažu: 71 (D) * 29 (Š) mm
- Veličina proizvoda: 75 (D) * 34,5 (Š) * 85 (D) mm
- Dužina senzora: 2 m (uključi sondu)

Opseg merenja temperature	-50~210 °F / -50 °C-99 °C
Rezolucija	0.1 °F / 0.1 °C
Tačnost merenja	±1 °F (-50 °F -160 °F) / ±1 °C (-50 °C -70 °C)
Napajanje	110Vac/220Vac 50Hz/60Hz, 12Vdc
Potrošnja struje	<3W
Senzor	NTC Senzor
Kapacitet kontakta releja	Hlađenje (10A/250VAC)/ Grejanje (10A/250VAC)
Temperatura okoline	0 °C - 60 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C - 75 °C
Relativna vlažnost	20-85% (Nema kondenzata)
Garancija	1 Godina

3. Šema


3.1 ITC-1000F-110V



Napomena:

- Strogo razlikovati interfejs releja, senzora i snage
- Strogo razlikovati vezu senzora i napajanja
- Spušteni vodi senzora i žica za napajanje treba da budu na odgovarajućoj udaljenosti


3.2 ITC-1000F-220V



Napomena:

- d Strogo razlikovati interfejs releja, senzora i napajanja
- d Strogo razlikovati vezu senzora i napajanja
- d Svi senzori i žice za napajanje treba da budu na odgovarajućoj udaljenosti


3.3 ITC-1000F-12V



Napomena:

- Strogo razlikovati interfejs releja, senzora i snage
- Strogo razlikovati vezu senzora i napajanja
- Spušteni vodi senzora i žica za napajanje treba da budu na odgovarajućoj udaljenosti

4. Komande



5. Upravljanje komandama

5.1 Provera parametara:

"U normalnom radnom stanju, pritisnite taster jednom, prikazaće se podešena temperatura vrednost; pritisnite taster jednom, prikazaće vrednost razlike;

5.2 Podešavanje parametara:

"U normalnom radnom statusu, nastavite da pritiskate "duže od 3 s da biste ušli u režim podešavanja, lampica indikatora podešavanja je uključena, na ekranu se prikazuje prvi kod menija „TS“.

"Pritisnite taster ili taster za pomeranje gore ili dole kroz stavku menija i prikaz koda menija. Pritisnite taster za ulazak u podešavanje parametara trenutnog menija, vrednost parametra počinje treperi.

Pritisnite taster ili taster za podešavanje vrednosti parametra trenutnog menija. Nakon seta, pritisnite taster za izlazak iz podešavanja parametara trenutnog menija," vrednost parametra prestaje da treperi. Korisnik može podesiti ostale funkcije kao što je gore navedeno. u bilo kom statusu, pritisnite taster da sačuvate izmenjenu vrednost parametra, i vratite se na normalnu vrednost temperature.

Ako ne radi u roku od 10s, automatski će izaći iz menija i vratiti se na normalan status prikaza temperature i neće sačuvati parametar ove izmene.

5.3 Uputstvo za upotrebu:

“U normalnom radnom statusu, pritisnite i držite  taster duže od 3s da biste isključili kontroler; u statusu isključenja, pritisnite i držite taster  duže od 1 sekunde da biste uključili kontroler.

U normalnom radnom statusu, ekran prikazuje trenutnu mernu vrednost, kontroler automatski prebacuje režime između grejanja i hlađenja.

Ako je merna temperatura \geq podešena vrednost temperature + podešena vrednost razlike, regulator počinje da hlađi, lampica indikatora hlađenja svetli i relej za hlađenje je povezan. Kada indikator hlađenja treperi, pokazujući da je rashladni uređaj u statusu zaštite od kašnjenja kompresora.

Ako je merna temperatura \leq podešena vrednost temperature, lampica indikatora hlađenja se gasi, a relej za hlađenje se isključuje.

Ako je merna temperatura \leq podešena vrednost temperature - podešena razlika, regulator počinje da greje, lampica indikatora topote se pali i relej grejanja je povezan.

Ako je merna temperatura \geq podešena vrednost temperature, lampica indikatora topote se gasi, a relej grejanja se isključuje.

6. Uputstvo za meni

6.1 Kada je temperatura podešena u stepenima Celzijusa (FC→C)

Kod	Funkcija	Podesite opseg	Fabrički	Napomena
TS	Podešena vrednost temperature	-50~99.9 °C	10.0 °C	
DS	Postavljena vrednost razlike	0.3~15 °C	1.0 °C	
PT	Zadrška kompresora	0~10 minuta	3 minuta	
CA	Vrednost kalibracije temperature	-15 °C~15 °C	0 °C	
CF	Postavka Farenhajta ili Celzijusa		C	

6.2 Kada je temperatura podešena stepenima Farenhajta (FCd F)

Kod	Funkcija	Podesite opseg	Fabrički	Napomena
TS	Podešena vrednost temperature	-50~210 °F	50 °F	Min. Unit 1 °F
DS	Postavljena vrednost razlike	1~30 °F	3 °F	
PT	Zadrška kompresora	0~10 minuta	3 minuta	
CA	Vrednost kalibracije temperature	-15~15 °F	0 °F	
CF	Postavka Farenhajta ili Celzijusa		F	

Napomena:

Kada se CF vrednost promeni, sve podešene vrednosti se vraćaju na podrazumevane vrednosti.

7. Opis greške

Alarm za grešku senzora: Kada je krug senzora temperature kratak spoj ili je prekinut krug, kontroler pokreće režim greške senzora i zatvara sav radni status, oglašava se alarm zujalice, ekran prikazuje ER. Pritiskom na bilo koji taster možete da poništite alarm zujalice, sistem se vraća u normalan radni status nakon uklanjanja greške.

Alarm za prekomernu temperaturu: Kada merna temperatura pređe merni opseg temperature, kontroler pokreće režim alarma greške previsoke temperature i zatvara sav radni status, oglasi se alarm zujalice, ekran prikazuje HL. Pritiskom na bilo koji taster možete da poništite alarm zujalice, sistem se vraća u normalan radni status nakon što se temperatura vrati u merni opseg.